

## **EDILIZIA GIUDIZIARIA – PALAZZO DI GIUSTIZIA DI IVREA**

1. Pagine 2, 6 e 7: foto palazzo di giustizia di Ivrea (Procura e Tribunale) – vista esterna
2. Pagina 3 e 4: aula del collegio penale → la problematica consiste nella colonna nel mezzo dell'aula, nella dimensione complessivamente ridotta della stessa aula e nella collocazione della cella per i detenuti
3. Pagina 5: aula udienza Gip/Gup → la problematica consiste nella posizione della porta finestra, nonché uscita di emergenza, in quanto collocata proprio sul lato in cui normalmente prendono posto difensore, imputato e detenuti (infatti, per evitare problematiche e in relazione ai compiti di vigilanza della Polizia Penitenziaria, nelle udienze con detenuti spesso si invertono la posizione di pm e detenuti)
4. Inoltre vi è un problema di spazio in Procura, in relazione alle stanze/uffici disponibili, in quanto se venisse riempita la pianta organica dei 9 sostituti, non vi sarebbero stanze sufficienti né per i sostituti né per le segreterie











