

DOSSIER FOTOGRAFICO SULLE CONDIZIONI DELL'EDILIZIA
GIUDIZIARIA

TRIBUNALE DI SULMONA (AQ), Piazza Capograssi n.1

Dossier redatto dal Dott. Edoardo MARIOTTI, Sostituto Procuratore



Lesioni su parete del II piano dell'edificio (ove sono siti gli uffici della Procura della Repubblica), provocate dai recenti eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale.



Plichi, contenenti schede elettorali relative ad elezioni passate, ammassati nei sotterranei dell'edificio (anche nel locale parcheggio), luoghi umidi e sporchi.



Vetro di finestra infranto in uno dei corridoi dei sotterranei



Arredi da smaltire ammassati nel parcheggio sotterraneo dell'edificio



Materiale informatico da smaltire ammassato nella scala che conduce al lastrico solare dell'edificio (in corrispondenza del piano ove sono siti gli uffici della Procura), di fatto impedendone l'accesso.



Materiale informatico da smaltire ammassato nei corridoi dei locali sotterranei.





Infiltrazioni nel parcheggio sotterraneo dell'edificio (al di sopra vi è il cortile interno dell'edificio)





Sulmona 30.1.2022

Dott. Edoardo Mariotti