

**OGGETTO:** Condizioni di deterioramento del Palazzo di Giustizia di Aosta

Con la presente ti informo delle condizioni in cui versa lo stabile del Palazzo di Giustizia, dopo gli ultimi interventi effettuati dal Comune di Aosta per la messa in sicurezza di alcuni cornicioni, gli stessi sono terminati in data Venerdì 13 settembre 2019, dopo un sopralluogo successivo ai lavori sopra indicati sono state notate una serie di lesioni, che per mancanza di competenze tecniche non mi è possibile indicarne la gravità, per tanto riporto di seguito una serie di fotografie, che testimoniano lo stato di deterioramento.

Faccio inoltre presente che allo stato il Palazzo di Giustizia è debitamente transennato per evitare che calcinacci o altra possa cadere all'entrata e/o all'uscita del personale dipendente, degli avvocati e degli utenti in generale.

**Allegati con descrizione:**

vista del tetto lato Ovest, si noti che la parte in colore grigio chiaro sono tutte le tegole volate via con il vento e cadute dalla parte del cortile interno (quasi la totale superficie è compromessa)




Corridoio lato sud quarto piano, presenta delle crepe su tutti i pilastri che sostengono il tetto e le fessure sono presenti sia internamente che esternamente.








La facciata Principale lato Ovest presenta diverse lesioni a partire dalle fessure dei rivestimenti delle colonne esterne.



La parte superiore della facciata presenta un muro che ospita la statua, sia il muro che la statua presentano seri danni tali da esporre i ferri d'armatura arrugginati.










Altre lesioni sparse lungo le varie facciate del palazzo





Alcune lesioni nella parte bassa del palazzo, facciata principale esposta ad ovest, anch'esse presentano ferri d'armatura esposti e arrugginiti.















